

ما العمل مع مشاكل التدفئة المركزية أو الماء الدافئ؟

ماذا قد يكون السبب؟

- صنوبر يسرب قطرات
- ماء مرش الدش غير كاف
- ضغط غير كاف (أقل من ١,٥ بار)
- هواء في جهاز التدفئة

الحل الممكن:


- تغيير الحلقة المطاطية للصنوبر (من طرف شخص محترف)
- إزالة الترسبات الكلسية من مرش الدش
- إضافة الماء إلى جهاز التدفئة (انظر خلفه)
- إفراغ جهاز التدفئة من الهواء (انظر خلفه)

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم ٠٩٠٠٨٢١٢١٧٤



إضافة الماء إلى جهاز التدفئة


هل ضغط الماء أقل من ١,٥ بار؟ سيكون من اللازم إضافة الماء إلى الجهاز.




٣.




٢.



١.




٦.




٥.




٤.



٩.



٧.




٨.




٧.

إزالة الهواء من جهاز التدفئة المركزية


إذا كان هناك هواء في جهاز التدفئة المركزية، فعادة ما يترافق ذلك بأصوات غرغرة في الأنابيب و/أو المشعاع. نتيجة ذلك أن المشعاع لا يدفأ إلا جزئياً، ويكون عليك في هذه الحالة إزالة الهواء من جهاز التدفئة المركزية.




٣.




٢.




١.



٦.



٥.



٤.