



Wat te doen bij

cv of warmwaterproblemen?

Wat kan de oorzaak zijn?

- Een druppelende kraan
- Onvoldoende water uit de douchekop
- Onvoldoende druk (lager dan 1,5 bar)
- Lucht in de CV-installatie

Mogelijke oplossing:


- Kraanrubber vervangen (door vakman)
- Douchekop ontkalken
- CV-installatie bijvullen, z.o.z.
- CV-installatie ontluchten, z.o.z.

Hulp nodig? Bel 0900 821 21 74



CV-installatie bijvullen


Is de waterdruk lager dan 1,5 bar? Dan dient er water te worden bijgevuld.




Alle radiatoren openen




Vulslang




Vulslang bevestigen



Slang vullen met water, daarna dichtdraaien




Afsluitdop verwijderen




Vulslang bevestigen




Kraan openen



a. Vulkraan openen




b. Wachten tot voldoende druk (2 bar).
c. Kraan sluiten




Vulkraan sluiten, vulslang verwijderen en afsluitdop plaatsen

CV-installatie ontluchten


Als er lucht in de CV-installatie zit, gaat het vaak gepaard met borrelende geluiden in de leidingen en/of radiator. Het gevolg is dat de radiator maar gedeeltelijk warm wordt, in dat geval moet u de CV-installatie ontluchten.




Alle radiatoren openen



5 min. verwarmen




10°C 5 min afkoelen




Open


ontluchten



Water: dichtdraaien



1,5...2 bar ✓
< 1,5 bar x : bijvullen



Gewenste temperatuur instellen